



Schimmelpilze?

Jedes Jahr im Herbst das gleiche Problem: Schimmelbefall!

Rund 25% aller Wohnungen sind von Feuchtigkeitsproblemen betroffen, die zu Schimmel führen können. Ursachen können sein: Baumängel, Hochwasser, Rohrleckagen, zu dichte Gebäudehüllen, falsches Lüften usw.

Die Bewohner selber können durch ihr Verhalten dazu beitragen, dass Schimmelpilze in der Wohnung keine günstigen Wachstumsbedingungen finden: Durch **richtiges Lüften und Heizen** kann die Luftfeuchtigkeit im Raum reduziert und ein weiteres Schimmelpilzwachstum eingeschränkt werden. Dies ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn zuvor bereits vorhandene Schimmelpilzsporen beseitigt worden sind und keine Baumängel vorhanden sind.

Tipps wie Sie "schimmelfrei" durch den Herbst und Winter kommen?



Erhöhte Luftfeuchtigkeit

Jeder kann die Feuchtigkeit in der Wohnung selbst kontrollieren.

Bereits einfache Messgeräte (Schimmelwarner etc.) geben eine Orientierung über die relative Luftfeuchtigkeit im Raum.



Richtig lüften

Zur Verringerung der Feuchte im Raum sollte mehrmals täglich kurzes Stosslüften (5 – 10 Minuten bei weit geöffnetem Fenster) erfolgen. Dauerlüften in Kippstellung führt nur zu Heizenergieverlusten!



Einrichtung

Stellen Sie grössere Möbelstücke nicht an kalte Aussenwände oder nur mit einem Abstand von 5-10 cm, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen - so verringern Sie das Risiko von Schimmelbefall.

Und wenn doch ...?

Sollten Sie doch Schimmelbefall haben, helfen wir Ihnen gerne weiter.

Flyer "Schimmel vermeiden"

können Sie auf unserer [Homepage downloaden](#).



Partner



Unsere Adresse:

info@iqprotec.com

iQprotec GmbH

7007 Chur

Tel. +41 81 250 12 18

[abmelden](#)

Copyright © 2016